


[illegible]

		энергии. 3) Усиление безопасности жителей	доводчиками. Регулировка притвора производится по необходимости														
Чердачные помещения																	
1	Ремонт и восстановление ТВР	Снижение утечек тепла через чердачное помещение	Разово. В период подготовки дома к эксплуатации в осенне-зимний период	Особых условий не требуется	Проведение мероприятий по утеплению перекрытий	Управляющая Компания	Плата за управление, содержание и текущий ремонт	Периодический осмотр, протирка - ежегодно, замена вышедших из строя ламп по необходимости	0,1	кв.м.	60	тепловая энергия	Гкал	27,4	0,3	0,7	0 , 1

Главный инженер ОАО "РЭУ-20 Р. "Соколиная гора"  А.С. Кошманов